



EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI „RZECZOZNAWCY-PZM” SA

Rok założenia 1991

Posiada wdrożony System Zarządzania Jakością ISO 9001:2000

ODDZIAŁ JELENIA GÓRA

58-500 Jelenia Góra, ul. Wolności 39 B, tel./fax 75 764 95 72, kom. 697 032 816

www.rzeczoznawcy-pzm.pl e-mail: jeleniagora@rzeczoznawcy-pzm.pl

Ekspertyzy wykonują rzeczoznawcy

STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH-EKSPERTMOT

należącego do FIEA - Międzynarodowej Federacji Ekspertów Samochodowych

ISO
9001:2000



OPINIA Nr: JGP - 48/2025

z dnia: 2025/04/29

Rzeczoznawca : mgr inż. Włodzimierz Krausiewicz

Zlecniodawca: MIASTO SZKLARSKA PORĘBA

Adres: ul. Granitowa 2, 58-580 Szklarska Poręba

Właściciel: MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Adres: ul. 1-go Maja 53/C, 58-580 Szklarska Poręba

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu w stanie uszkodzonym

PODSTAWA OPINII

- Zlecenie wykonania wyceny pojazdu w stanie uszkodzonym.
- Oględziny przedmiotowego pojazdu.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [C] IV-2025

Marka: DAIMLERCHRYSLER

Rok produkcji: 1998

Model: UNIMOG U1400 7.5t

Wersja: 427/10

Nr rejestracyjny: DJE 45N8

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy

VIN: WDB4271021W198064

Data pierwszej rejestracji	1999/06/25, (w Polsce: 2017/12/01)
Data oględzin	2025/04/23
Wskazanie drogomierza	284896 km
Okres eksploatacji pojazdu (99/06/25-25/04/23)	310 mies.
Opis rodzaju pojazdu	samochód specjalny
Charakter wykorzystania	zimowe utrzymanie dróg
Kolor powłoki lakierowej kabiny	pomarańczowy 1-warstwowy typu uni
Dop. masa całkow. / Ładowność	7500 kg / 700 kg
Rodzaj zabudowy	skrzyniowa
Rodzaj kabiny	krótka
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / 4x4 / manualna
Rozstaw osi	2650* mm
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	5958 ccm / 100kW (136KM)
Doładowanie	Turbosprężarka
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	6 / rzędowy
Długość / Szerokość / Wysokość	4470 mm / 2110 mm / 2620 mm

WYPOSAŻENIE SPECJALNE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	Piasakarka SCHMIDT STRATOS S20-18	15400
2	Pług czołowy SCHMIDT M30	10800

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 +Dach regulowany mechanicznie
- 2 +Fotel pasażera podwójny
- 3 +Instalacja do podłączenia przyczepy

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 4 Obrotomierz
- 5 Wspomaganie układu kierowniczego
- 6 +Zaczepek holowniczy do przyczepy

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 +Lampa ostrzegawcza

Wartość [PLN]

84

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*CONTINENTAL 14.5 R20 MPT 143J M+S	16,0	21
Przednie prawe:	*CONTINENTAL 14.5 R20 MPT 143J M+S	16,0	21
Tylnie lewe:	*CONTINENTAL 14.5 R20 MPT 143J M+S	10,0	54
Tylnie prawe:	*CONTINENTAL 14.5 R20 MPT 143J M+S	10,0	54

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Oględziny samochodu UNIMOG wykonano na terenie Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szklarskiej Porębie, w obecności przedstawiciela zlecniodawcy.

Dane identyfikacyjne i techniczne pojazdu ustalono na podstawie oględzin i przedłożonych dokumentów.

Pojazd poddany oględzinom jest pojazdem specjalnym, wykorzystywanym do zimowego utrzymania dróg. W samochodzie tym zamontowany jest pług czołowy Schmidt M30.

Na skrzyni ładunkowej tego pojazdu zamontowana jest piaskarka Schmidt Stratos S 20-18.

Do oględzin przedstawiono uszkodzony samochód po zdarzeniu drogowym. W wyniku wjechania

do przydrożnego rowu i uderzenia w pnie rosnących drzew, uszkodzeniu (wgnieceniu) uległy elementy prawej strony pojazdu (Fot. 1-4).

Według oświadczenia użytkownika, po zaistniałym zdarzeniu silnik pojazdu był ruchu.

W wyniku przeprowadzonych oględzin stwierdzono:

- głębokie wgniecenie i deformacja prawej strony kabiny kierowcy (Fot. 3, 10);
- kabina kierowcy przemieszczona, odchylona do tyłu (Fot. 3, 9, 10);
- uszkodzone elementy deski rozdzielczej kabiny kierowcy (Fot. 8);
- zdeformowane prawe drzwi kabiny (Fot. 3, 10, 13);
- wyłamany błotnik (nadkole) koła przedniego prawego (Fot. 3, 10, 13);
- szyba czołowa poza kabiną kierowcy, popękana (Fot. 1, 2, 11, 12, 15);
- pokrywa komory silnika przełamana (Fot. 15);
- przednia osłona wlotu chłodnicy uszkodzona/odkształcona;
- zawilgocona przednia powierzchnia chłodnicy układu chłodzenia silnika (Fot. 11);
- metalowa podłoga skrzyni ładunkowej odkształcona (wybrzuszona) przy prawej krawędzi (Fot. 18);
- wyrwane zaczepy w prawej burcie skrzyni ładunkowej (Fot. 17, 18);
- skorodowane powierzchnie elementów podwozia i mechanizmów układu napędowego (Fot. 19);
- odkształcona prawa boczna krawędź lemiesza zamontowanego pługa (Fot. 21, 23);
- wykrzywiony prawy górny wspornik na belce poprzecznej lamiesza pługa (Fot. 23);
- zdeformowana (wgnieciona) prawa ściana skrzyni/pojemnika piaskarki (Fot. 3, 10, 25, 27, 29);

- wykrzywiona środkowa i prawa belka plandeki skrzyni/pojemnika piaskarki (Fot. 28, 29);
- rozerwana plandeka skrzyni/pojemnika piaskarki (Fot. 9);
- wygięte w lewą stronę elementy prawej strony podestu operatora piaskarki (Fot. 3, 25, 27)
- przemieszczone w lewo ramię rozrzutnika (Fot. 27, 30);
- rozlegle skorodowana zewnętrzna powierzchnia ramienia rozrzutnika (Fot. 30);
- wyrwana grona pokrywa obudowy zaworów sterujących piaskarką (Fot. 25, 30).
- rozlegle ogniska korozji na elementach podstawy piaskarki (Fot. 16, 18).

Ustalenia wartości bazowej pojazdu i wartości w stanie przedstawionym do oględzin dokonano na podstawie bazy cen pojazdów używanych w programie Info-Ekspert, zgodnie z Instrukcją Określania Wartości Pojazdów nr 1/2024, zatwierdzoną przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego.

Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego pojazdu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Sporządzona opinia służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (323 mies.) * 174 999 PLN

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE SPECJALNE 26 200 PLN

Wypożyczenie specjalne pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem specjalnym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu.

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE 84 PLN

Wypożyczenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA OGUMIENIE 1 665 PLN

Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem zmierzonej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

KOREKTY RÓŻNE - 30 192 PLN

W tym:

Stan utrzymania i dbałość o pojazd

[%] Wart. [PLN]

-5,0 -10 064

Stan utrzymania i dbałość o pojazd mogą mieć wpływ na wartość rynkową pojazdu w przypadku, gdy stan wycenianego pojazdu istotnie odbiega od dobrego, odpowiedniego dla danego okresu eksploatacji i przebiegu. Stwierdzony ponadprzeciętnie dobry stan świadczący o wyjątkowej dbałości o pojazd może stanowić podstawę korekty dodatniej wartości, stan gorszy od typowego dobrego - podstawę do korekty ujemnej. W pojeździe stwierdzono: ślady korozji na elementach poszycia kabiny. Liczne ogniska korozji na ramie pojazdu i elementach układu zawieszenia.

Szczególny charakter eksploatacji

-10,0 -20 128

Negatywny wpływ na wartość rynkową może mieć używanie pojazdu w nietypowych warunkach, jak też w nietypowy sposób, np.: do nauki jazdy, do jazdy sportowych i testowych, samochodu osobowego do celów zarobkowych, częsta jazda z przyczepą przez samochód osobowy lub terenowy, itp. Wielkość tej korekty szacuje się w zależności od intensywności i okresu eksploatacji pojazdu w szczególny sposób. Jazda na krótkich odcinkach drogi. Użytkowanie pojazdu w terenie górzystym. Praca pojazdu w otoczeniu o zwiększonym oddziaływaniu korodowania.

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, w stanie jak przed szkodą, określona na dzień 23 kwietnia 2025 roku wynosi:

172800 PLN

(słownie: sto siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset złotych)

w tym VAT (23,0%) 32312,20 PLN

Wartość brutto pojazdu w stanie uszkodzonym określona na dzień 23 kwietnia 2025 roku wynosi:

28900 PLN

(słownie: dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset złotych)

w tym VAT (23,0%) 5404,07 PLN

Wartości określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych ustalonych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu,
- analizy zbywalności pojazdu uszkodzonego.

Ocenę wykonał uprawniony rzeczoznawca samochodowy z listy Ministerstwa Infrastruktury.
Numer identyfikacyjny rzeczoznawcy RS001239.

Certyfikowany Rzeczoznawca Samochodowy [nr certyfikatu 270/11, 1265/2023] w zakresie kompetencji:

- technika samochodowa,
- ruch drogowy i rekonstrukcja kolizji i wypadków drogowych,
- wycena wartości oraz kosztów i jakości napraw pojazdów samochodowych

przez Europejskie Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców i Specjalistów Techniki Samochodowej

TÜVPOL Sp. z o.o.

Rzeczoznawca nie odpowiada za treści sporządzonej oceny opartej na danych, co do których został wprowadzony w błąd przez zleceniodawcę.

Wydając niniejszą ocenę techniczną Dyrektor Spółki zastrzega wraz z rzeczoznawcą, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu oceny.

Od niniejszej oceny przysługuje odwołanie do Zarządu Spółki.

EKSPERTY TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI
"RZECZOZNAWCY-PZM" S.A.
Oddział Jelenia Góra
58-500 Jelenia Góra, ul. Wolności 39B
tel.: 75-76-49-572; 697-032-816
NIP 526-020-55-46



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: JGP - 48/2025

z dnia: 2025/04/29

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [C] IV-2025

Marka: DAIMLERCHRYSLER

Rok produkcji: 1998

Model: UNIMOG U1400 7.5t

Wersja: 427/10

Nr rejestracyjny: DJE 45N8

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy



Fot. 1



Fot. 2



Fot. 3



Fot. 4



Fot. 5



Fot. 6

EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI
"RZECZOZNAWCY-PZM" S.A.

Oddział Jelenia Góra

14162 mgr inż. Włodzisław Krasiński

tel.: 75-76-49-572; 697-032-816

NIP 526-020-55-46

2582	STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO Oddział Jelenia Góra
	System INFORMACyjny Krausiewicz RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY Min. Infrastruktury Nr RS 001239 Certyfikat TUV POL Nr 270/11



Fot. 7



Fot. 8



Fot. 9



Fot. 10



Fot. 11

EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACY
"RZECZOZNAWCY-PZM" S.A.
 Oddział Jelenia Góra
 58-500 Jelenia Góra, ul. Wolności 39B
 tel.: 75-76-49-572; 697-032-816
 NIP 526-020-55-46



Fot. 12

2582 STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW
 TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO
 Oddział Jelenia Góra
 mgr inż. Włodzisław Krausiewicz
 RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY
 Min. Infrastruktury Nr RS 001239
 Certyfikat TÜVPOL Nr 270/11



Fot. 13



Fot. 14



Fot. 15



Fot. 16



Fot. 17



Fot. 18

EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACY
"RZECZOZNAWCY-PZM" S.A.
 Oddział Jelenia Góra
 58-500 Jelenia Góra, ul. Wolności 39B
 tel.: 75-76-49-572; 697-032-816
 NIP 526-020-55-46

2582 STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW
 TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO
 Oddział Jelenia Góra
 mgr inż. Włodzisław Krausiewicz
 RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY
 Min. Infrastruktury Nr RS 001239
 Certyfikat TÜV POL Nr 270/11



Fot. 19



Fot. 20



Fot. 21



Fot. 22



Fot. 23



Fot. 24

EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI
"RZECZOZNAWCY-PZM" S.A.
 Oddział Jelenia Góra
 58-500 Jelenia Góra, ul. Wolności 39B
 tel.: 75-76-49-572; 697-032-816
 NIP 526-020-55-46

2582
 STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW
 TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO
 Oddział Jelenia Góra
 mgr inż. Włodzisław Krausiewicz
 RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY
 Min. Infrastruktury Nr RS-001239
 Certyfikat TÜVPOL Nr 270/11



Fot. 25



Fot. 26



Fot. 27



Fot. 28



Fot. 29



Fot. 30

EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI
 "RZECZOZNAWCY-PZM" S.A.
 Oddział Jelenia Góra
 58-500 Jelenia Góra, ul. Wolności 39B
 tel.: 75-76-49-572; 697-032-816
 NIP 526-020-55-46

2582
 STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW
 TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO
 Oddział Jelenia Góra
 mgr inż. Włodzisław Krausiewicz
 RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY
 Min. Infrastruktury Nr RS 001239
 Certyfikat TUVPOL Nr 270/11

ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM

do opinii nr: JGP - 48/2025

z dnia: 2025/04/29

Rzecznik : mgr inż. Włodzimierz Krausiewicz

Zleceniodawca: MIASTO SZKLARSKA PORĘBA

Adres: ul. Granitowa 2, 58-580 Szklarska Poręba

Właściciel: MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Adres: ul. 1-go Maja 53/C, 58-580 Szklarska Poręba

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu w stanie uszkodzonym

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [C] IV-2025

Marka: DAIMLERCHRYSLER

Rok produkcji: 1998

Model: UNIMOG U1400 7.5t

Wersja: 427/10

Nr rejestracyjny: DJE 45N8

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy

Wartość pojazdu nieuszkodzonego (założony wiek pojazdu jak w dniu wyceny - 310 n **172 800 PLN**

Współczynnik amortyzacji pojazdu 0,11

CZĘŚCI DO NAPRAWY

L.p.	Nazwa elementu	Lewy/Prawy
------	----------------	------------

1 Kabina kierowcy

- | | | |
|---|---|---|
| 1 | Ściana tylna kabiny | |
| 2 | Próg kpl. | P |
| 3 | Podłoga kabiny/przednia ze wzmocnieniami kpl. | |

2 Wyposażenie

- | | | |
|---|---------------------------------|--|
| 4 | Fotel przedni prawy | |
| 5 | Wykładziny tablicy rozdzielczej | |
| 6 | Wykładziny wewnętrzne ścian | |

9 Nadwozie ładunkowe

- | | | |
|---|-----------------------|--|
| 7 | Podłoga ze szkieletem | |
|---|-----------------------|--|

CZĘŚCI DO WYMIANY

L.p.	Nazwa elementu	Lewy/Prawy
------	----------------	------------

1 Kabina kierowcy

- | | | |
|----|----------------------------|---|
| 1 | Pokrywa przednia | |
| 2 | Naroże kabiny | P |
| 3 | Drzwi boczne | P |
| 4 | Słupek przedni | P |
| 5 | Słupek B | P |
| 6 | Słupek narożny tylny | P |
| 7 | Ściana boczna kabiny | P |
| 8 | Wzmocnienie boczne | P |
| 9 | Pas przedni kpl. | |
| 10 | Dach ze wzmocnieniami kpl. | |

2 Wyposażenie

- | | | |
|----|------------------------------------|-------|
| 11 | Krata wlotu powietrza kpl. | |
| 12 | Lusterko boczne zewnętrzne | L i P |
| 13 | Szyba przednia | |
| 14 | Szyba drzwi bocznych | P |
| 15 | Zespół wycieraczek szyby przedniej | |
| 16 | Osprzęt pokrywy przedniej | |
| 17 | Osprzęt drzwi bocznych | P |

18	Wykładziny dachu (podsufitka, półka, oświetlenie)	
19	Wykładziny podłogi	
20	Stopnie kabiny	L i P
	3 Silnik z osprzętem	
21	Chłodnica wody z przewodami	
	8 Reszta	
22	Rura wydechowa końcowa	
	9 Nadwozie ładunkowe	
23	Burta boczna	P

WYCENA ZESPOŁÓW POJAZDU

L.p.	Nazwa zespołu	Udział [%]	Zniszczenie [%]	Wart. poz. zesp. [PLN]
1	Kabina kierowcy	10	46	9 331
2	Wypożyczenie	21	32	24 676
3	Silnik z osprzętem	12	3	20 114
4	Układ napędowy	24	0	41 472
5	Zawieszenie przednie z układem kierowniczym	10	0	17 280
6	Zawieszenie tylne	3	0	5 184
7	Rama	4	0	6 912
8	Reszta	3	3	5 028
9	Nadwozie ładunkowe	1	15	1 469
10	Piasakarka SCHMIDT STRATOS S20-18	7	30	8 467
11	Plug czołowy SCHMIDT M30	5	10	7 776
Bazowa wartość głównych zespołów pojazdu				147 709 PLN

WYLICZENIE WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM

Metoda stopnia uszkodzenia

Wartość pojazdu nieuszkodzonego przy założonym wieku		172 800 PLN
Stopień uszkodzenia	0,1452	147 709 PLN
Współczynnik stopnia uszkodzenia	0,63	93 056 PLN
Współczynnik uszkodzeń ukrytych	0,94	87 473 PLN
Współczynnik zbywalności pojazdu uszkodzonego	0,33	28 866 PLN

PODSUMOWANIE

Wartość pojazdu uszkodzonego określona: Metodą stopnia uszkodzenia.	28 866 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU	172 800 PLN
Zaokrąglona wartość pojazdu uszkodzonego	28 900 PLN
Różnica wartości pojazdu przed i po szkodzie	143 900 PLN

Ocenę wykonał uprawniony rzeczoznawca samochodowy z listy Ministerstwa Infrastruktury.
Numer identyfikacyjny rzeczoznawcy RS001239.

Certyfikowany Rzeczoznawca Samochodowy [nr certyfikatu 270/11, 1265/2023] w zakresie kompetencji:

- technika samochodowa,
- ruch drogowy i rekonstrukcja kolizji i wypadków drogowych,
- wycena wartości oraz kosztów i jakości napraw pojazdów samochodowych

przez Europejskie Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców i Specjalistów Techniki Samochodowej

TÜVPOL Sp. z o.o.

Rzeczoznawca nie odpowiada za treści sporządzonej oceny opartej na danych, co do których został wprowadzony w błąd przez zleceniodawcę.

Wydając niniejszą ocenę techniczną Dyrektor Spółki zastrzega wraz z rzeczoznawcą, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu oceny.

Od niniejszej oceny przysługuje odwołanie do Zarządu Spółki.

EKSPERTY TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI
"RZECZOZNAWCY-PZM" S.A.
Oddział Jelenia Góra
58-500 Jelenia Góra, ul. Wolności 39B
tel.: 75-76-49-572; 697-032-816
NIP 526-020-55-46



